

G DEMONTAGE TEILELISTE

An exploded view diagram of a Donut/Lokma machine. The diagram shows various components arranged in their relative positions as they would be assembled. Numbered callouts (1-30) point to specific parts: 1. Motor base, 2. Motor shaft, 3. Motor coupling ring, 4. Outer pot ring, 5. Inner pot ring, 6. Pot tube, 7. Upper pot connection, 8. Inner pot shaft, 9. Motor connection, 10. Lower movable arm, 11. Upper movable arm, 12. Electric motor, 13. Motor protection ring, 14. Front plate, 15. Back plate, 16. Illuminated key, 17. Rotor screw, 18. Plastic gear, 19. Plastic handle, 20. Shaft, 21. TIGLI screw, 22. Hex screw, 23. M8 handle, 24. M6 handle, 25. Hex screw, 26. Axle screw, 27. Mounting screw, 28. M6 handle, 29. Hex screw, 30. Hex screw. The diagram also shows the motor, the pot, the handle, and the various screws and bolts used in the assembly.

NUMMER	PRODUKT NAME	CODE	ANZAHL
1	BEFESTIGUNGS KEIL	H.18.01.046	1
2	BEWEGUNGS ACHSE	H.18.01.047	1
3	MOTOR VERBINNDUNGS RING	H.18.01.048	1
4	KESSEL RING	H.18.01.033	1
5	KESSEL RING	H.18.01.049	1
6	KESSELR ROHR	H.18.01.052	1
7	OBER KESSEL VERBINNDUNG	H.62.01.074	1
8	INNERE KESSEL ACHSE	H.21.01.074	1
9	MOTOR VERBINNDUNG	H.21.01.085	1
10	BEWEGLICHER ARM UNTEN	H.09.01.007	1
11	BEWEGLICHER ARM OBEN	H.09.01.012	1
12	ELEKTRO MOTOR	H.09.01.013	1
13	MOTOR SCHUTZRING	H.09.01.014	1
14	VORDERER BLECH	LK01-PN-1MM-430K-02	1
15	HIINTERE BLECH	LK01-PN-1MM-430K-03	1
16	BELEUCHTETE SCHLÜSSEL	H.09.01.006	1
17	RAKOR SCHRAUBE- 1-M	H.25.01.004	1
18	PLASTIK GEREAT	H.03.01.008	1
19	KUNSTSTOFFGRIFF	H.03.01.009	1
20	ACHSE	H.23.01.025	1
21	TIGLI SCHRAUBE	H.11.01.109	20
22	INNENSECHSKANTSCHRAUBE	H.11.01.023	6
23	M8 GRIFF	H.01.01.012	1
24	M6 GRIFF	H.01.01.026	2
25	INNENSECHSKANTSCHRAUBE	H.01.01.022	2
26	VESTELLUNGS ACHS SCHRAUBE	H.01.01.016	1
27	BEFESTIGUNGS SCHRAUBE	H.01.01.017	1
28	M6 GRIFF	H.01.01.021	1
29	INNENSECHSKANTSCHRAUBE	H.01.01.019	1
30	INNENSECHSKANTSCHRAUBE	H.01.01.018	1

DME13



ggmgastro

Donut-/ Lokma Maschine

G DEMONTAGE TEILELISTE

NUMMER	PRODUKT NAME	CODE	ANZAHL
1	LINKSSEITLICHER BLECH	LK03-PN-1MM-430K-01	1
2	RECHTSSEITLICHER BLECH	LK03-PN-1MM-430K-02	1
3	BODEN BLECH	LK02-PN-1MM-430K-02	1
4	VORDERE KAVÄL	LK02-PN-1MM-430K-01	1
5	HINTERE KAVÄL	LK02-PN-1MM-430K-03	1
6	PLATTE	H.33.01.031	1
7	SEITLICHER BEHEALTER BLECH	LK02-PN-1.5MM-430K-06	1
8	GLASHALTER	H.31.01.059	10
9	50CM ROHR	EMP.LK.TST.001	2
10	VERSTÄRKTES GLAS SEITLICH	H.18.01.035	2
11	VORDERES VERSTÄRKTES GLAS	H.18.01.034	1
12	PROF-ELEKT-KABEL	H.18.01.045	1
13	VERSTÄRKTES GLAS	H.18.01.033	1
14	GUON MUTTER	H.18.01.046	2
15	GLASHALTER SCHRAUBE	H.18.01.047	6
16	LICHT BLECH-1	LK02-PN-1MM-GLV-01	1
17	TIGLI SCHRAUBE	H.11.01.109	8
18	ZYLINDER TOPF	H.33.01.032	1
19	ISOLIERFOLIE	LK02-PN-1MM-GLV-01	1
20	ISOLIERFOLIE	LK02-PN-1MM-GLV-03	1
21	DECKEL ISOLIERFOLIE	LK02-PN-1MM-GLV-02	1
22	BODEN KALENDER BLECH	LK02-PN-1.2MM-430K-01	2
23	REIFEN MIT BREMSSEN	H.35.01.001	2
24	REIFEN OHNEBREMSSEN	H.35.01.002	2
25	VORDER BODEN SCHUTZ	LK02-PN-1MM-430K-04	1
26	RECHTER BODEN SCHUTZ	LK02-PN-1MM-430K-04	1
27	LINKER BODEN SCHUTZ	LK02-PN-1MM-430K-05	1
28	STÜTZRING FRONTSCHIEBE	LK02-PN-1MM-430K-06	1
29	LINKE SCHAUFENSTER STÜTZUNG	LK02-PN-1.2MM-430K-02	1
30	RECHTE SCHAUFENSTER STÜTZUNG	LK02-PN-1.2MM-430K-03	1
31	TROMMEL STÜTZRING	LK02-PN-1.5MM-430K-03	2
32	VERBINDUNGS STÜTZRING	LK02-PN-1.5MM-430K-04	2
33	VERBINDUNGS STÜTZE	LK02-PN-1MM-GLV-08	1
34	BELEUCHTETER SCHLÜSSEL	H.29.01.006	1
35	VIERECKIGE HOT PLATE	H.08.01.052	1
36	HITZ STÜTZRING	LK03-PN-1.5MM-430K-01	2
37	HITZE VERBINDUNGSSTÜTZE	LK03-PN-1.5MM-430K-01	1
38	HITZE ISOLIERFOLIE	LK03-PN-1MM-GLV-01	1
39	ISOLATIONS KALENDER LINKS	LK02-PN-1.5MM-430K-02	2
40	ISOLATIONS KALENDER RECHT	LK02-PN-1.5MM-430K-01	2
41	8MM PLATIN RING	H.62.01.004	1
42	KLEINE ETIKETT	H.21.01.074	1
43	EINBAUGEHAUSE	LK03-PN-1MM-GLV-02	1
44	NIETMUTTER	H.09.01.007	1
45	GERIPPTES LICHT	H.09.01.012	1
46	400 GRAD THERMOSTAT	H.09.01.013	1
47	THERMOSTAT KNOPF	H.09.01.014	1
48	WANNE	H.33.01.033	2
49	ALUMINIUM NIETEN	H.11.01.139	184
50	M8 GRIF	H.11.01.011	16
51	SECHSKANT SCHRAUBE	H.11.01.032	16
52	NIETMUTTER	H.11.01.20	16
53	ARMATUR	H.09.01.062	1
54	VERZINKTER GUON	H.11.21.154	2
55	VERSTÄRKUNG	H.31.01.058	4

FTDME13