




SPARE PART LIST



DDTVAT1





MDTVAT1



DDTVAT1


TEIL-CODE	Beschreibung
P015757	Digital Thermoelement
P095439	Automat Teile
P095441	2000 W Heizung
P095448	Aluminium pleyt
P095605	Teflon Kompression Blatt
P098024	Linkes Seitenabdeckungs-Blatt
P098027	Rechte Seitenabdeckungs-Blatt
P100238	Stütze Halter
P102332	Teflon
P102586	Hitzeschild
P102743	30mm Glasfaser-Isolierung
P102744	10 MM ISOLIERUNG






DDTVAT1


TEIL-CODE	Beschreibung
P000205	Pingo Fuß M8
P002296	Motorantrieb
P006670	Stromversorgung
P013617	Ventilatormotor 220 V AC
P016210	Ein-Aus-Knopf
P023197	Schrittmotor
P103855	Fingerspitzentablett
P024005	Keilgriff
P034669	Rote Signallampe
P061679	Solid state role
P061747	Temperaturanpassungskarte
P091095	Aluminium-Kühlmittel
P102358	RITZEL / 1 MODUL 24 ZAHNRÄDER
P630406	M4x6 SETSKUR rostet nicht






MDTVAT1


TEIL-CODE	Beschreibung
P015757	Digital Thermoelement
P095439	Automat Teile
P095441	2000 W Heizung
P095448	Aluminium pleyt
P095605	Teflon Kompression Blatt
P098024	Linkes Seitenabdeckungs-Blatt
P098027	Rechte Seitenabdeckungs-Blatt
P100238	Stütze Halter
P102332	Teflon
P102586	Hitzeschild
P102743	30mm Glasfaser-Isolierung
P102744	10 MM ISOLIERUNG






MDTVAT1

TEIL-CODE	Beschreibung
M034988	Untere Bewegungs-Welle
M034989	Obere Bewegungs-Welle
P002415	Bakelit-Griff
P005655	Spindelgetriebe
P095403	RITZEL 1 MODUL 24 ZAHNRÄDER
P095444	Halterteil
P095471	Telbant
P103177	Oberer Automat Teil
P103362	Unterer Automat Teil
P104125	Lager mit Metallkappe
P630406	M4x6 SETSKUR rostet nicht
P630612	M6x12 SETSKUR rostet nicht





MDTVAT1

TEIL-CODE	Beschreibung
P000205	Pingo Fuß M8
P001859	Charter-Thermostat
P022403	QUADRATISCHER SCHLÜSSEL WAS-SERGESCHÜTZT
P024005	Keilgriff
P034372	Hauptversorgungskabel 3x1, 5
P034669	Rote Signallampe
P038468	Hitze-Einstellknopf
P095404	RITZEL / 1 MODUL 36 ZAHNRÄDER
P095525	Wechselstrommotor
P630512	M5x12 SETSKUR rostet nicht

